

Förderrichtlinie LEADER/2014

Maßnahme: Sanierung Kindertagesstätte Klix "Zum Rittertürmchen"

Vorhabensbeschreibung

Die Maßnahme diente der Umsetzung von brandschutztechnischen Vorgaben, die für Kindertageseinrichtungen vorgegeben sind.

Dabei wurden eine Hausalarm-/Brandmeldeanlage und eine Sicherheitsbeleuchtung installiert, der Eingangsbereich von Brandlasten entlastet und feuerhemmende, rauchdichte, sowie selbstschließende Türen für die Zugänge zu den Gruppen- und Funktionsräumen eingebaut. Die dazu notwendige Anpassung der Elektroanlage brachte diese auf einen der heutigen Zeit entsprechenden Stand. Dafür waren nicht unerhebliche Putz- und Mauerarbeiten notwendig, die eine malermäßige Instandsetzung von Decken und Wänden nach sich zog.

Die Kosten beliefen sich auf 150.111 €.

